

一、選擇題: 50%

- 1.( ) 下列有關變壓器絕緣油應該具備的條件，何者錯誤？ (A) 凝固點高 (B) 黏度低 (C) 引火點高 (D) 絕緣耐力強。
- 2.( ) 變壓器所用之矽鋼片，常使用 (A) 冷壓延方向性矽鋼片 (B) 熱壓延方向性矽鋼片 (C) 無方向性矽鋼片 (D) 以上皆非。
- 3.( ) Y 型接線變壓器，其相電流為線電流之 (A)  $\sqrt{3}$  (B) 1 (C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (D)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  倍。
- 4.( ) 變壓器之額定容量是指 (A) 一次端電壓與二次端電壓 (B) 一次端電壓與二次電流 (C) 二次端電壓與二次電流 (D) 二次端電壓與一次電流。
- 5.( )  $\Delta$  型接線變壓器，其線電流為相電流之 (A)  $\sqrt{3}$  (B) 1 (C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (D)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  倍。
- 6.( ) Y 型接線變壓器，其相電壓為線電壓之 (A)  $\sqrt{3}$  (B)  $\sqrt{2}$  (C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (D)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  倍。
- 7.( ) 使用 PT 測量時，其二次側不可以 (A) 接地 (B) 短路 (C) 開路 (D) 以上皆非。
- 8.( ) 某 5A 電流表，配合一變流比為 200/5A 的 CT，測定某負載的負荷電流，若安培表的讀值為 3A，則此時之負荷電流應為？ (A) 3A (B) 30A (C) 60A (D) 120A。
- 9.( ) 感應電壓調整器在電力系統中，可自動調整以維持線路之 (A) 相位 (B) 電功率 (C) 電流 (D) 電壓 為定值。
- 10.( ) 內鐵式變壓器，高壓繞組是繞在 (A) 內層 (B) 外層 (C) 任意繞置 (D) 以上皆非。

二、問答題: 20%

1. 試述理想比流器應具備之條件為何？
2. 試繪出變壓器二次側轉換至一次側之近似等效電路圖。

三、計算題: 30%

1. 一 10kVA 變壓器，其鐵損為 160W，滿載銅損為 250W，則其效率為多少？
2. 某 5kVA 變壓器，功率因數為 0.9，滿載時的銅損為 100W，鐵損為 80W，則變壓器之半載效率為多少？
3. 某 60Hz 內鐵式變壓器，鐵心截面積為  $129 \times 10^{-4}$  平方公尺，最大磁通密度為 0.93 韋伯/平方公尺，初級線圈匝數為 700，則其初級感應電勢為若干？

